

Rybnik, 03.11.2020 r.

**OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH
PŁYWALNIACH**

Lp.	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	J	28.10.20	Brak	-	-	-	-	-
2.	N1	28.10.20	Potencjał redox	728mV	28.10.2020	Obniżono wartość pH do poziomu 7,0 co pozwoli osiągnąć wartość redox powyżej 750mV	-	-
3.	N2	28.10.20	Potencjał redox	707 mV	28.10.20	Obniżono wartość pH do poziomu 6,8 co pozwoli osiągnąć wartość redox powyżej 720mV	-	-

N1 - Woda z niecki basenu dużego

N2 - Woda z niecki basenu małego

W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

J – Woda z niecki wanny jacuzzi

WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.

Następne badania dnia 04.11.2020 dla małego basenu, dużego basenu oraz wanny Jacuzzi zgodnie z harmonogramem.

Od dnia 17.10.2020 r. strefa saunarium wraz z wanną jacuzzi jest zamknięta dla użytkowników.