

Rybnik, 17.11.2020 r.

**OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH
PŁYWALNIACH**

Lp.	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	J	04.11.20	Wolny chlor	1,64 mg/l	04.11.20	Wanna Jacuzzi jest niedostępna dla użytkowników dlatego poziom wolnego chloru utrzymujemy na wyższym poziomie.	-	-
2.	J	04.11.20	Potencjał redox	749 mV	04.11.20	Minimalnie obniżono wartość pH z 7,2 na 7,1 w celu uzyskania wartości potencjału redox powyżej 750 mV	-	-
3.	N2	13.11.20	Potencjał redox	652 mV	13.11.20	Na pompce chloru podwyższono wartość dawki chloru oraz obniżono wartość pH z 7,3 na 7,1 w celu uzyskania wartości potencjału powyżej 720 mV	-	-
4.	Woda DEMI	13.11.20	Brak	>300jtk/	09.11.20	Było to powtórne badanie ze względu na przekroczenie parametru liczba mikroorganizmów >300jtl/1ml	17.11.20	12 jtk/1ml

N1 - Woda z niecki basenu dużego

N2 - Woda z niecki basenu małego

W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

J – Woda z niecki wanny jacuzzi

WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.

Następne badania dnia 18-19.11.2020 dla małego basenu oraz 25-26.11.2020 dla dużego basenu oraz wanny Jacuzzi zgodnie z harmonogramem.

Od dnia 17.10.2020 r. strefa saunarium wraz z wanną jacuzzi jest zamknięta dla użytkowników.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych