

Rybnik, 14.12.2020 r.

**OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH
PŁYWALNIACH**

Lp.	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	09.12.20	Wolny chlor	0,5 mg/l	09.12.20	Na pompce zmniejszono minimalnie dawkę chloru	09.12.20	0,31 mg/l
2.	W1	02.12.20	Brak	-	-	-	-	-
3.	W2	02.12.20	Brak	-	-	-	-	-
4.	N2	02.12.20	Wolny chlor	06 mg/l	02.12.20	Na pompce zmniejszono minimalnie dawkę chloru	02.12.20	0,39 mg/l

W dniu 24.11.2020 r. wannę Jacuzzi wyłączono z ruchu. Cały układ odwodniono. Zawieszono pobieranie próbek wody. Przed ponownym uruchomieniem wykonamy pełen zakres badań

Od dnia 17.10.2020 r. strefa saunarium wraz z wanną jacuzzi jest zamknięta dla użytkowników

N1 - Woda z niecki basenu dużego

N2 - Woda z niecki basenu małego

W1 - Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 - Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

J - Woda z niecki wanny jacuzzi

WJ - woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.

Następne badania dnia 16-17.12.2020 dla małego basenu oraz 29-30.12.2020 dużego basenu zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych