

Rybnik, 13.01.2021 r.

**OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH
PŁYWALNIACH**

Lp.	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N1	08.01.21	Potencjał redox	733 mV	08.01.21	Obniżono wartość pH z 7,0 na 6,8 co pozwoli zwiększyć redox powyżej 750 mV	-	-
2.	N2	08.01.21	Wolny chlor	0,60 mg/l	08.01.21	Obniżono dawkę chloru na pompce dozującej	08.01.21	0,35 mg/l
3.	W1	08.01.21	Brak	-	-	-	-	-
4.	W2	08.01.21	Brak	-	-	-	-	-

N1 - Woda z niecki basenu dużego

N2 - Woda z niecki basenu małego

W1 - Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 - Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

J - Woda z niecki wanny jacuzzi

WJ - woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.

Ze względu na dalsze zamknięcie krytej pływalni pobory próbek oraz badania wody zostały zawieszono. Przed ponownym uruchomieniem wykonamy pełne zakresy badań.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych