

Rybnik, 25.05.2021 r.

**OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH**

Lp.	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	W1	12.05.21	Brak	-	-	Dodatkowe badanie parametru Legionella	-	-
2.	W2	12.05.21	Brak	-	-	Dodatkowe badanie parametru Legionella	-	-
3.	N2	12.05.21	Wolny chlor	0,72 mg/l	12.05.21	Na pompce chloru zmniejszono dawkę chloru. O godz.15.00 zmierzono ponownie wartość.	12.05.21	0,39 mg/l
4.	N2	19.05.21	Wolny chlor	0,50 mg/l	19.05.21	Pomiaru dokonano o godz. 9.30. O godz.15.00 dokonano ponownego pomiaru.	19.05.21	0,35 mg/l

N1 - Woda z niecki basenu dużego

N2 - Woda z niecki basenu małego

W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

J – Woda z niecki wanny jacuzzi

WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.

Badania dla wanny Jacuzzi z poboru próbek z dnia 19.05.2021 trwają. Wanna jest wyłączona z użytkowania przez klientów.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa od 20 marca 2021 r. pływalnie są wyłączone z użytkowania dla klientów indywidualnych. Dopuszczamy możliwość udostępnienia niecek basenowych tylko na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.2021 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.05.2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Następne badania dla małego basenu i dużego basenu odbędą się w dniu 26-27.05.2021r. zgodnie z harmonogramem.

**Dariusz Zachewicz**



Dyrektor ds. technicznych